



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก

ที่ กตส/ ๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังแหล่งน้ำเสียในพื้นที่ตำบลคงมูลเหล็ก

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก

ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตรวจสอบแหล่งน้ำเสียในพื้นที่ตำบลคงมูลเหล็ก เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา น้ำเสีย โดยการให้คำแนะนำวิธีการจัดการน้ำเสียที่ถูกต้องวิธี นั้น

ข้อเท็จจริง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตรวจสอบแหล่งน้ำเสียในพื้นที่ตำบลคงมูลเหล็ก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิชรินทร์ สุวรรณศิริ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล

(นางสาวจิรวรรณ คิริคุณ)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายสามิตร คงอยู่)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก

ลำดับที่ ๑

นายสุทิน ขาติเวช ๕/๑ ม.๒

ปัญหาที่พบ หลังคายื่นถึงรางระบายน้ำ และ ทำรางระบายน้ำเล็กลงรางระบายน้ำสาธารณะ



ลำดับที่ ๒

นางบุญช่วย ชันทอง ๘๐/๑ ม.๒

ปัญหาที่พบ เทปูนทับรางระบายน้ำ (ทางเข้าบ้าน)



ลำดับที่ ๓

บ้านเลขที่ ๒๒/๑ ม.๒

นางบัวเผื่อน กลีบเข็มพก

ปัญหาที่พบหลังคายื่นออกมาถึงรางระบายน้ำ เป็นแบบพับเก็บได้



ลำดับที่ ๔

ร้านขายยาตงมูลเหล็ก

บ้านเลขที่ ๘๘/๒ ม.๒

นายไพโรจน์ อยู่เกษม

ปัญหาที่พบหลังค้ายื่นออกมาถึงรางระบายน้ำ



ลำดับที่ ๕

บ้านเลขที่ ๓๕๑ ม.๒ บ้านนางแอ็ด จักแพง

ปัญหาที่พบ หลังคายื่นออกมาตรงกับรางระบายน้ำ



ลำดับที่ ๖

บ้านเลขที่ ๔๐/๒ ม.๑ บ้านนางขุ่ม เพชรบูรณ์

ปัญหาที่พบ คือทำหลังคาบ้านยื่นออกมาจนถึงรางระบายน้ำ



ลำดับที่ ๑

ร้านค้าบ้านนางประกอบ ตีพรหมณ์ บ้านเลขที่ ๔๐ ม.๑ และ
นางสวีก สีนาย บ้านเลขที่ ๔๐/๑ ม.๑

มีปัญหาในเรื่อง หลังค้ายื่นออกตรงรางระบายน้ำ และวางของบนฝาปิดรางระบายน้ำ



ลำดับที่ ๘

บ้านเลขที่ ๕/๑ ม.๒ นางจรูญ ภาณี
ปลุกวางสิ่งของบนฝาปิดรางระบายน้ำ



ลำดับที่ ๕


ตลาดสดเทศบาล

ปัญหาคือน้ำรางรินตรงกับรางระบายน้ำ และท่อน้ำเสียลงท่อระบายน้ำ



ลำดับที่ ๑๐

ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านเลขที่ ๖๘/๖ ม.๒
พบปัญหาเรื่องวางท่อระบายน้ำเสีย



ลำดับที่ ๑๑

บ้านเลขที่ ๗๕/๑ ม.๒ บ้านนายวิโรจน์ ทองมา ปัญหาที่พบวางสิ่งของบนฝาท่อวางระบายน้ำ



ลำดับที่ ๑๒

บ้านเลขที่ ๙/๑ หมู่ที่ ๑ บ้านนายสมนึก ชัยสมทิพย์


ปัญหาที่พบคือวางท่อระบายน้ำเสียลงรางระบายน้ำ



ลำดับที่ ๑๓

บ้านเลขที่ ๒/๑ ม.๘ บ้านนางสาวขวัญศิริ เอี่ยมป้อ
ปัญหาที่พบคือวางท่อระบายน้ำเสียลงรางระบายน้ำ





8. นางจรรยา ภาชี

วัดราชฐ์บุรีพระณะ

ร.ร.คตมุลเหล็ก

11. นายวิโรจน์ ทองมา

9. ตลาดเทพธอนา

7.) นางประกอบ ตีพราหมณ์
นางลวิก สีฉาย

6.) นางชอุ่ม เพชรบุรณิน

1.) นายสุทิน ชาติवेश

4.) นายไพโรจน์ อัญเกียรติ

10.) 68/6 หมู่ที่ 2

2.) นางบุญช่วย ชันทอง

3.) นางบัวเดือน กลีบเข็มพก

5.) นางแอ็ด จักแพง