



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

ที่ กสส ๗๓๒๐๖/ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก จำนวน ๑ ฉบับ
ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก จำนวน ๓๐ แหล่ง พบปัญหาน้ำเสียจำนวน ๓ แห่ง เนื่องจากประชาชนปล่อยน้ำเสียในครัวเรือนลงท่อระบายน้ำ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขจึงได้ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา และได้ดำเนินการตรวจสอบการแก้ไขปัญหาแล้ว นั้น

ในการนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอรายงานผลการดำเนินการข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรวรรณ ดั่งป่วน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นางอรรพรรณ พานทองคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก



อนุมัติ





ไม่อนุมัติ.....

(นายइन ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

ภาพปัญหาการปล่อยน้ำเสียในครัวเรือนลงท่อระบายน้ำ



ภาพปัญหาการปล่อยน้ำเสียในครัวเรือนลงท่อระบายน้ำ






ภาพปัญหาการปล่อยน้ำเสียในครัวเรือนลงท่อระบายน้ำ



ภาพปัญหาการปล่อยน้ำเสียในครัวเรือนลงท่อระบายน้ำ





8.นางจรรยา ภาชี

วัดราษฎร์บูรณะ

ร.ร.ดงมูลเหล็ก

9.)ตลาดเทพธนา

7.) นางประกอบ ดีพราหมณ์
นางสวีก สีอ้าย

6.)นางชอุ่ม เพชรบุรณิน

4.)นายไพโรจน์ อยู่เทียม

1.)นายสุทิน ซาติเวช

10.) 68/6 หมู่ที่ 2

2.)นางบุญช่วย ชันทอง

3.)นางบัวเดือน กลีบเข็มพก

5.)นางแอ็ด จักแพง

11.)นายวิโรจน์ ทองมา

An aerial photograph of a village with a road and a small building. The road is a light-colored, straight line running diagonally across the frame. The surrounding area is a mix of dark, textured ground and small, light-colored rectangular structures, likely houses or fields. A small, light-colored building is visible near the road.

12)นายสมนึก ชัยสมทิพย์

13)นางสาวขวัญศิริ เอี่ยมป้อ